


Fehlerbehebungen - openBender Version 0.12

Behobene Probleme in der Beta Version 0.12 werden in diesem Dokument beschrieben.

Mittelrippen Problem

Mittelrippe wurde nicht als Umschlag erkannt bzw. stand schräg - BEHOBEN



Shortcuts

OpenBender verfügt ab der Version 0.12 über Shortcuts zur Bedienung der grundlegenden Funktionen.

Tastenkürzel

Alt + N	Neue Zeichnung
Strg + A	Modus wechseln
Entf	Auswahl löschen
Strg + Z / Y	Rückgängig / Wiederholen
Strg + + / -	Herein- / Herauszoomen
Strg + P	PDF ausgeben
Strg + E	DXF exportieren
Strg + S	Speichern (JSON)
Strg + O	Laden (JSON)
Strg + 1 / 2 / 3	Profil / Stückliste / 3D Vorschau

DXF Export optimiert

Der Export generiert nun echte zusammenhängende Polylinien mit echten Kreisbögen an Umschlägen. Getestet wurde die Weiterverarbeitung in FreeCAD. Die DXF Datei kann importiert, zu einer Skizze umgewandelt und so per Sheetmetal Workbench zu einem Blechbauteil generiert werden. Weiterverarbeitungen wie Ausschnitte, Gehrungsschnitte und die Erstellung von Abwicklungen ist somit möglich.

Undo / Redo fehler

Wurde im Bearbeitungsmodus ein Punkt verschoben hat die Historie Logik jeden einzelnen Millimeter dieser Bewegung als Schritt gewertet. Somit war das zurücksetzen des Schrittes sehr mühsam. Dieser Fehler ist behoben und die Veränderung an einem Punkt wird als ein ganzer Schritt registriert.